

## ПОГРЕШНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МАСТЕРФЛОУ ПО КЛАССАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ РАСХОДОВ





Таблица 1 - Значения минимального ( $Q_{\text{мин}}$ ) и переходных ( $Q_{\text{пер1}}$ ,  $Q_{\text{пер2}}$ ) расходов для различных классов МФ

Классы	$Q_{\text{мин}}$	$Q_{\text{пер1}}$	$Q_{\text{пер2}}$
Б, Б2	$Q_{\text{макс}}/250$	$Q_{\text{макс}}/150$	$Q_{\text{макс}}/100$
В	$Q_{\text{макс}}/500$	$Q_{\text{макс}}/250$	$Q_{\text{макс}}/150$
Г	$Q_{\text{макс}}/2000$	$Q_{\text{макс}}/500$	$Q_{\text{макс}}/250$
Д		$Q_{\text{макс}}/1000$	$Q_{\text{макс}}/500$
Е	$Q_{\text{макс}}/2000$	—	$Q_{\text{макс}}/1000$
Э	$Q_{\text{макс}}/100$	$Q_{\text{макс}}/10$	—