



Мы знаем, что у Вас есть выбор.
Спасибо, что выбрали «ТЕПЛОУЧЕТ»

ПАСПОРТ

КВАРТИРНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК «ТЕПЛОУЧЕТ-1»

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений Госстандарта РФ

8

1

* следы механического, термического или другого воздействия на внутренних и внешних частях счётчика;

* одновременный выход из строя более двух элементов измерительных цепей счётчика.

Срок выполнения гарантийного ремонта или замены составляет до 30 рабочих дней со дня передачи счётчика в сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом/демонтажем гарантийного оборудования, а также за возможный ущерб в результате неисправностей или дефектов, возникших в течение гарантийного периода.

Примерный порядок действий при монтаже расходомера капсулного счётчика:

- 1) снять стоп с участка трубопровода, очистить резьбовые части;
- 2) смонтировать на участках шаровые краны и присоединители;
- 3) смонтировать в присоединителях EAS-элемент, снять с него заглушку и удалить старую уплотнительную прокладку;
- 4) вставить в EAS новую прокладку гладкой стороной вверх;
- 5) вставить расходомер и вращательными движениями заправить его в резьбу EAS;
- 6) разводным ключом затянуть расходомер до упора.

Все составные элементы счетчика имеют пломбы поверки. Дополнительно предусмотрено пломбирование функциональных блоков теплосчетчика после выполнения монтажа.

8. ПРЕДПИСАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ

Проверка счётчика количества теплоты производится в соответствии с методикой «Теплосчетчики Теплоучет-1. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФНБ «Тес-С.Петербург». Межповерочный интервал для теплосчетчиков всех модификаций – 5 лет.

В соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.007-94 п. 1.2. способ нанесения поверительного клейма на теплосчетчик может быть:

- ударный (оттиск на пломбе);

- налипка клейма в виде декола.

9. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Теплосчетчик подлежит транспортировке и хранению в упаковке предприятия-изготовителя. Теплосчетчик допускается транспортировать на любые расстояния любым видом транспорта. Транспортирование счетчика должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать: температура воздуха от минус 40 до плюс 50° с относительной влажностью 95 % при плюс 35°С.

Хранение теплосчетчиков в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать: температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С, относительная влажность до 80 % при плюс 25°С. Воздух в помещениях, где хранится счетчик, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика указанным в руководстве требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок для всех модификаций теплосчетчика составляет 24 месяца со дня первичной поверки.

Производитель обязуется безвозмездно заменить счётчик или отремонтировать его функциональные блоки, если в течение гарантийного срока потребитель будет обнаружено несоответствие требований технических условий. При этом безвозмездная замена или ремонт счётчика производится только при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Претензии принимаются только при наличии акта-рекламации или заявления, если Покупатель – частное лицо с указанием проявленных неисправностей. Все требования Покупателя должны быть оформлены письменно. Транспортировка неисправного счётчика осуществляется силами Покупателя. По вопросам гарантийного обслуживания счётчиков следует обращаться к предприятию-изготовителю или в сервисный центр. При отправке счётчика в ремонт и для гарантийной замены вместе с прибором должны быть отправлены:

- * технический паспорт прибора;
- * акт освидетельствования с описанием неисправности и её проявлений.

Условием предоставления гарантии производителем является:

- * соблюдение эксплуатационных параметров и указаний по транспортировке, хранению, подготовке и монтажу счётчика согласно настоящего паспорта;
- * сохранность заводских пломб и поверительного клейма;
- * заполненный технический паспорт.

В гарантии может быть отказано в случае:

- * наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
 - * нарушения сохранности заводских пломб и поверительного клейма;
 - * самостоятельного ремонта или изменения конструкции счётчика;
 - * дефектов, вызванных стихийными бедствиями и воздействием окружающей среды – наводнением, пожаром, атмосферными явлениями и т.п.;
 - * отсутствия подтверждающих приобретение документов (напр.: кассовый, товарный чек или приходно-кассовый ордер), а также технического паспорта на изделие, предоставляемое к гарантитию и иным, предусмотренным законом, требованиям;
 - * отсутствия отметки о водре в эксплуатацию от предприятия, имеющего лицензию на производство таких работ.
- Кроме того, гарантия не распространяется на приборы со следующими дефектами:
- * разрушение жидкокристаллического дисплея вычислителя вследствие воздействия температуры ниже 0°C;
 - * пробой входных цепей счётчика вследствие воздействия электрического потенциала более 4 В, а также статического электричества свыше 8 кВ;

Прибор. размер	Номинальный расход
DN15	0,6 м³/ч
DN15	1,5 м³/ч
DN20	2,5 м³/ч

МЕСТО УСТАНОВКИ	
В ПОДЛАЖИЙ ТРУБОПРОВОД	
В ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД	

РАЗБОРНОСТЬ	
КОМПАКТ (неразборный)	
СПЛИТ (разборный)	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосчетчики «Теплоучет-1» предназначены для измерения и учета тепловой энергии (количество теплоты), объема, температуры и других параметров теплоносителя в закрытых водяных системах отопления (при горизонтальной системе отопления).

Теплосчетчик используется как средство коммерческого учета тепловой энергии в квартирах, индивидуальных жилых домах, а также в других жилых и нежилых помещениях, где номинальный расход теплоносителя не превышает значений соответствующего типоразмера теплосчетчика.

2. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Теплосчетчик «Теплоучет-1» является микропроцессорным устройством с автономным питанием. Термосчетчик измеряет объем теплоносителя, температуру в подающем и обратном трубопроводах и вычисляет количество тепловой энергии с учетом места установки; накапливает, хранит и показывает измеренную, справочную и служебную информацию. Термосчетчик «Теплоучет-1» состоит из измерительной кассеты с тепловычислителем, комплекта термопреобразователей температуры (КТС) и проточной части. На верхней крышке тепловычислителя расположены ЖК-дисплей и кнопка управления просмотром данных.

Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении количества и температур теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах и последующем определении количества теплоты, объема и других параметров теплоносителя путем обработки результатов измерений тепловычислителем.

Счетчик состоит из корпуса с входным и выходным патрубками, измерительной вставки, и тепловычислителя, герметично отделенным от внутренней полости корпуса немагнитной перегородкой. В измерительную вставку вмонтирована гильза для установки термопреобразователя сопротивления.

Внутри измерительной вставки установлена крыльчатка с магнитом. Многоструйная конструкция измерительной вставки обеспечивает равномерное распределение потока на лопасти крыльчатки. Вращение крыльчатки посредством магнитной связи передается магнитной катушке, установленной на нижней стенке тепловычислителя.


Сигналы от вставки, измеряющей количество теплоносителя, и термопреобразователей сопротивления, измеряющих температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, поступают на тепловычислитель, который производит вычисление количества теплоты, объема теплоносителя, разности температур в подающем и обратном трубопроводах.

3. МОДИФИКАЦИИ

Модификации теплосчетчиков различаются значениями:

- номинального расхода 0,6 м³/ч или 1,5 м³/ч или 2,5 м³/ч;
- присоединительными размерами DN15 (0,6 м³/ч или 1,5 м³/ч) и DN20 (2,5 м³/ч);
- местом установки: в подающий или обратный трубопровод;
- разборностью конструкции: моноблок или составной;
- корпусом вычислителя: круглый или овальный

Теплосчетчик выпускается в совмещенном (компакт) и раздельном (сплит) исполнении:




Счетчик модификации СПЛИТ комбинированного исполнения включает в себя две независимые части: измерительный патрон и установленный EAS-элемент. При первой установке счетчика на трубопровод сначала монтируется EAS-элемент, в который затем устанавливается измерительный патрон (конструктивно соединенные вычислитель и расходомер). При последующем снятии счетчика (для проведения периодической поверки или замены) изымается только патрон, в то время как EAS-элемент постоянно остается смонтированным открытым или скрытым в стекле спуска.

Модификация КОМПАКТ теплосчетчика не содержит отдельного EAS-элемента, что уменьшает высоту счетчика. Такой счетчик имеет минимально возможные размеры, что позволяет смонтировать его в ограниченном пространстве.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название характеристики	Нормативные значения	
Диаметр условного прохода, мм	15	20
Диапазон измерения расходов, м ³ /ч		
- номинальный расход, q_n	0,6	1,5
- максимальный расход, q_{max}	1,2	3,0
- минимальный расход, q_{min}	0,006	0,015
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,003	0,004
Потери давления при q_n , МПа, не более	0,012	0,023
Максимальное рабочее давление, МПа		1,6
Диапазон рабочей температуры теплоносителя, °C		15...90
Диапазон измерения температур, °C		5...90
Диапазон измерения разности температур (Δt), °C		3...85
Пределы допускаемых абсолютной погрешности при измерении температуры, °C	$\pm(0,6+0,004t)$, где t – температура воды в трубопроводе, °C	
Пределы допускаемых абсолютной погрешности при измерении разности температур, °C	$\pm(0,5+3\Delta t_{min}/\Delta t)$, где Δt – разница температур воды в трубопроводах, °C	
Пределы допускаемых относительной погрешности при измерении объема теплоносителя, %	$\pm(3+0,05 q_n / q)$, где q – расход воды в трубопроводе, м ³ /ч	
Тип преобразователя температуры	Pt 1000	
Пределы допускаемых абсолютной погрешности при измерении температуры, °C	$\pm(0,6+0,004t)$, где t – температура воды в трубопроводе, °C	
Пределы допускаемых абсолютной погрешности при измерении разности температур, °C	$\pm(0,5+3\Delta t_{min}/\Delta t)$, где Δt – разница температур воды в трубопроводах, °C	
Пределы допускаемых относительной погрешности при измерении объема теплоносителя, %	$\pm(3+0,05 q_n / q)$, где q – расход воды в трубопроводе, м ³ /ч	
Пределы допускаемых относительной погрешности при измерении количества теплоты, %		
3°C $\leq \Delta t < 10^\circ\text{C}$	± 5	
10°C $\leq \Delta t < 20^\circ\text{C}$	± 4	
20°C $\leq \Delta t \leq 85^\circ\text{C}$	± 3	
Пределы допускаемых относительной погрешности измерения времени, %	$\pm 0,1$	
Класс по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011	3	
Класс по ГОСТ Р 51649-2000	B	
Тип преобразователя температуры	Pt 1000 или Pt 500 (по заказу)	
Габаритные размеры, мм, не более	110x100x125	110x100x125
	130x100x125	130x100x125
Масса, кг, не более	1,0	1,0
Напряжение питания, В (постоянный ток)	3,6 (литиевая батарея)	
Интерфейсы	M-Bus, Pulse	
Срок службы батареи питания, лет, не менее	10	
Условия эксплуатации:		
температура окружающей среды, °C	от 5 до 60	
относительная влажность, не более, %	93 при 25 °C	
Степень защиты	IP 54	
Средний срок службы, лет	12	

5. СОСТАВ МЕНЮ



6. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

Принцип измерения теплосчетчиком основан на измерении объема теплоносителя в единицу времени, его температуры в подающем (прямом) и обратном трубопроводах (не реже одного измерения в 16 с) и вычислении по этим параметрам потребляемой тепловой энергии.

В вычислитель применяется следующая формула для определения потребленного количества тепла:

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} V \rho (h_1 - h_2) dt$$

где Q – количество тепловой энергии;
 V – объемный расход теплоносителя;
 ρ – плотность теплоносителя;
 h_1, h_2 – энтальпия теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
 t_0 и t_1 – моменты времени, соответствующие началу (t_0) и окончанию (t_1) интервала времени измерения тепловой энергии.

Теплосчетчик вычисляет и отображает потребленную тепловую энергию в кВт·ч.

Для перевода этого значения в другие единицы измерения используется следующая формула:

$$1 \text{ кВт}\cdot\text{ч} = 3,6 \text{ МДж} = 859,845 \text{ ккал} = 0,00086 \text{ Гкал}$$

7. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Счетчик монтируется на трубопроводе в месте, соответствующем условиям эксплуатации и удобном для последующего обслуживания и снятия показаний. Ко всем частям установленного счетчика должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место установки счетчика должно гарантировать его эксплуатацию без механических повреждений. Не допускается установка счетчика в холодах помещениях (с возможной температурой ниже 0°C), а также в помещениях с влажностью более 80%, включая частные или общественные здания. Место для монтажа должно быть выбрано таким образом, чтобы исключить попадание воздуха в пропорциональные части счетчика. Где монтаж в участках, в которых возможно неполное заполнение жидкостью трубопровода (например, расположенных в наивысшей точке) не гарантируются заявленные показатели точности. Для обеспечения стабильной работы системы типоразмера счетчика следует выбирать с учетом потребностей конкретного объекта место эксплуатации расход теплоносителя в трубопроводе не должен превышать максимально допустимого. По направлению потока воды от счетчика должен быть установлен фильтр для защиты от крупных загрязняющих частиц. Место установки (подающий и обратный трубопровод) должно соответствовать типу выбранного счетчика. Монтаж и демонтаж счетчика, как и устранение неисправностей следует доверять только квалифицированному персоналу, внимательно изучившему настоящий паспорт. При несоблюдении указанных здесь рекомендаций не гарантируются заявленные точности измерений. Счетчик можно монтировать как на вертикальных, так и на горизонтальных участках трубопровода, ЖК-дисплеем вверх. В случае, если после монтажа счетчика не исключается проведение строительного и/or отдельочных работ, во время которых возможно повреждение его частей, рекомендуется выбрать калibratorское исполнение и установить сам измерительный патрон, а при окончании строительных работ установить сам измерительный патрон.

Подготовка гелиогенитура к монтажу:

- * счетчик извлечь из упаковки непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по паспорту;
- * проверить наличие отметки в паспорте о проведении первичной поверки с оттиском поверительного клейма;
- * произвести внешний осмотр ибедиться в целостности прибора;
- * проверить целостность пломб и наличие klejma на пломбе и в прилагаемом паспорте;
- * целостность изоляции проводов, соединяющих вычислитель и датчики температур;
- * перед установкой счетчика трубопровод тщательно промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы;

Установку счетчика следует проводить после окончания всех работ по монтажу системы теплоснабжения. Термосчетчик с отсутствующими или поврежденными пломбами, с поврежденной изоляцией проводов, а также с отсутствующей отметкой первичной поверки, дальнейшей эксплуатации не подлежит.

При монтаже термосчетчика необходимо соблюдать следующие условия:

Все операции может выполнять только квалифицированный персонал. Счетчик может устанавливаться на горизонтальном и вертикальном трубопроводе.

Корпус термосчетчика устанавливается в трубопроводе таким образом, чтобы направление стрелки на корпусе совпадало с направлением потока воды в трубопроводе.

- * присоединительные штуцера соединить с трубопроводом, установить прокладки между счетчиком и штуцерами, затянуть на jakiные гайки;
- * корпус должен быть установлен в трубопроводе без напряжения, скатий и перекосов;

- * присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим диаметра присоединительного штуцера осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков;

- * проверить герметичность выполненных соединений;

- * перед началом работы необходимо провести кратковременный пропуск воды через счетчик для удаления воздуха из системы.

С целью избежания влияния внешних электромагнитных полей от двигателей, трансформаторов мощностью более 200 Вт и силовых кабелей следует сохранять расстояние от этих устройств до элементов счетчика не менее 2 м. Провода датчиков температуры не должны находиться в непосредственной близости от энергетического кабеля (на расстоянии не менее 0,3 м).

МОНТАЖ РАСХОДОМЕРНОЙ ЧАСТИ

Перед установкой следует визуально проверить целостность элементов расходомера.

Расходомер счетчика должен располагаться так, чтобы:

- * он всегда был заполнен водой;
- * направление, указанное на нем или EAS-элементе стрелкой, совпадало с направлением потока в трубопроводе;
- * был возможен монтаж с использованием комплектных присоединителей.

Перед снятием заглушек с расходомера необходимо закрыть шаровые краны до и после него и убедиться в отсутствии давления внутри.

Все присоединения расходомерной части должны быть плотными, без перекосов и утечек при давлении до 16 атм.

Монтаж расходомера на трубопроводе с большим или меньшим диаметром возможен с помощью переходников. Монтажные усилия от расходомера не должны передаваться смягчаемыми пластиковыми частями счетчика. При монтаже необходимо использовать только новые прокладки и уплотнительные материалы.

Последовательность монтажа термосчетчика:

- * монтаж корпуса термосчетчика;
- * установка измерительной вставки с тепловычислителем.